

広島県安芸高田市 甲立小学校（通学路対策箇所図①）



※イメージ

【対策検討メンバー】国土交通省三次河川国道事務所、広島県西部建設事務所、安芸高田警察署、安芸高田市すぐやる課、安芸高田市危機管理課、教育委員会、甲立小学校、PTA

対策箇所番号 28-3
市道倉内線
・道幅が狭い。歩道がない。



〈対策内容〉
・区画線の設置・カラー舗装・路面表示



対策箇所番号 28-1
市道甲立中央線
・急なカーブがあり、見通しが悪い。車のスピードが速い。



〈対策内容〉
・看板の設置、路面表示

←対策箇所図②へ

凡例
 : 対策箇所エリア
 ※対策箇所エリアに関しては、おおよその位置を示しています。


出典：地理院地図（電子国土 Web）標準地図（2万5千）
<http://maps.gsi.go.jp/#15/34.699813/132.758424> をもとに安芸高田市教育委員会が作成

広島県安芸高田市 甲立小学校（通学路対策箇所図②）

※イメージ



【対策検討メンバー】国土交通省三次河川国道事務所、広島県西部建設事務所、安芸高田警察署、安芸高田市すぐやる課、安芸高田市危機管理課、教育委員会、甲立小学校、PTA



対策箇所番号 28-2
県道下北甲田線

- ・歩道部が狭い。

（対策内容）
①区画線の再設置 ②横断歩道等の修繕 ③通学路変更

凡例

：対策箇所エリア

※対策箇所エリアに関しては、おおよその位置を示しています。